


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ СО КК
 «Сочинский КЦСОН
 Лазаревского района»
 Т.М. Алейник
 «11» сентября 2024 г.

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных прокуратурой Лазаревского района г. Сочи
 в ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства,
 а также законодательства о ценообразовании

№ п/п	нарушения и замечания, отме- ченные в представлении	мероприятия по устране- нию	сроки устранения	ответственные лица (долж- ность, Ф.И.О.)	отметка о выполнении	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	отсутствует система пожарной сигнализации (помещение жен- ской парикмахерской)	обеспечить системой по- жарной сигнализации	апрель 2025	директор, Алейник Т.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помеще- ниях производится капи- тальный ремонт
2.	планы эвакуации разработаны не в соответствии с ГОСТ Р 12.12.143-2009	разработать план эвакуа- ции в соответствии с ГОСТ Р 12.12.143-2009	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помеще- ниях производится капи- тальный ремонт
3.	размещение оборудования, в ре- зультате которых ограничива- ется доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожар- ной безопасности	провести техническую учебу	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помеще- ниях производится капи- тальный ремонт

4.	не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
5.	допускается эксплуатация светильников со снятыми колпачками (рассеивателями), предосмотренными конструкцией	провести техническую учебу	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
6.	не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы в наружную зону лестничной клетки	обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
7.	объект не в полном объеме обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	обеспечить объект в полном объеме первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
8.	допускается эксплуатация огнетушителей сверх срока эксплуатации, указанного в паспорте огнетушителя	провести техническую учебу	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
9.	на корпусах огнетушителей не нанесены их порядковые номера	нанести на корпуса огнетушителей их порядковые номера	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
10.	уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений бани, не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, трыпки для уборки помещений вывешены на батареях мыльной, душевых перегородках.	промаркировать уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений бани в зависимости от назначения помещений и видов работ	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт

11.	тряпки для уборки помещений вывешены на батареях мыльной, душевых перегородках	провести техническую учебу	апрель 2025	заведующий хозяйством, Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
12.	отсутствует помещение для промывки с использованием моющих средств, ополаскивания проточной водой и просушивания, обработки	предусмотреть помещение для промывки с использованием моющих средств, ополаскивания проточной водой и просушивания, обработки	апрель 2025	директор, Алейник Т.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
13.	покрытие стен, пола всех помещений бани (мыльной с душевыми, в душевых кабинках), имеют повреждения, дефекты (плитка полового покрытия и стен местами расколота, отбита), стены и потолок со следами протеканий и признаками поражения грибом, водопроводные трубы в бассейне сауны ржавые, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	произвести капитальный ремонт	апрель 2025	директор, Алейник Т.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
14.	не представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением	разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с проведением	апрель 2025	специалист по охране труда, Христелова Д.Г.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт

	испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации и договоров на проведение лабораторных работ и инструментальных исследований, предусмотренными п. 2.1. СП 2.1.3678-20	лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации и договоров на проведение лабораторных работ и инструментальных исследований, предусмотренными п. 2.1. СП 2.1.3678-20				
15.	не представлен договор на проведение профилактических работ по дезинфекции и дератизации в парикмахерской	заключить договор на проведение профилактических работ по дезинфекции и дератизации в парикмахерской	апрель 2025	директор, Алейник Т.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт
16.	личная и рабочая одежда парикмахера хранятся вместе	провести техническую учебу	апрель 2025	заведующий хозяйством Сизо М.М.		с сентября 2024 года по март 2025 года в помещениях производится капитальный ремонт

Заместитель директора



М.Г. Соловьева